



 **SAC: +55 46 3225-6575**

 Rua Maria Daminelli Marini, 10670
Parque Industrial Bairro Planalto
85509-248 | Pato Branco | Paraná | Brasil

 contato@inobram.com.br


 www.inobram.com.br

 [/inobram automações/](https://www.facebook.com/inobramautomações/)

Revisão: Junho/2019 V.4.

MANUAL DE INSTALAÇÃO DO PRATO DE PESAGEM SUSPENSO

PPS-01



2002.0048



GARANTIA

Termo de Garantia

Os produtos fabricados **InoBram Automações** possuem um prazo de 12 (doze) meses de garantia. Sendo 3 (três) meses de garantia legal do consumidor previstos no Art. 26 do CDC e 9 (nove) meses de garantia de fabricação, contados a partir da data de venda consignada que consta na Nota Fiscal.

Os produtos são garantidos em caso de defeito de fabricação que os torne impróprios ou inadequados às aplicações para as quais se destinam.

A Garantia não Cobre

- >Despesa de Retorno do produto até a fábrica para conserto;
- >Desgaste natural das peças ou do produto;
- >Danos externos causados por queda ou acondicionamento inadequado;
- >Danos decorrentes de defeito por força maior, decorrentes de chuvas, ou raios (descargas atmosféricas);
- >Erro de instalação ou mau uso;
- >Instalação do produto em locais não apropriados, conforme especificação do manual de cada produto.

Utilização da Garantia

Para usufruir da garantia, o cliente deverá enviar o produto devidamente acondicionado ou bem embalado para a **InoBram Automações** e com nota fiscal. Também é necessário remeter a maior quantidade possível de informações sobre defeito ou o funcionamento do produto, possibilitando assim agilizar o departamento de assistência técnica e também para que a **InoBram Automações** constantemente possa estar melhorando o produto.

Contato Assistência Técnica:

🌐 www.inobram.com.br

✉ E-mail: meajuda@inobram.com.br

4º. No tubo superior 1" com olhal, deve ser encaixado o mosquetão inferior da célula de carga.(fig.4)

IMPORTANTE: A célula de carga deve ser instalada na posição correta, ou seja, no produto tem uma **seta de identificação**, destacada na **figura 4**.

Esta seta deve estar direcionada para o solo.

Caso for instalada ao contrário, o produto **não irá realizar** a coleta de pesos corretamente.

3.2. Local de instalação

O **Prato de Pesagem Suspenso PPS-01** deve ser instalado através do mosquetão superior em local de preferência do usuário, sendo compatível com o peso do produto e estável. Após instalado, ajuste por meio do manípulo a altura do prato de forma que ele fique o mais aproximado possível do chão, mas não toque na cama do aviário.

3.3 Ligar o Prato de Pesagem Suspenso PPS-01 à sonda K

Obs: O Prato de Pesagem Suspenso PPS-01 não é compatível com o produto **InoBram Smart Scale**

O **Prato de Pesagem Suspenso PPS-01** deve ser ligado à **Sonda K** pelo conector de ligação com a sonda, que está conectado a célula de carga.

Após a ligação, realize o procedimento de calibração apresentado no manual que acompanha a **Sonda K**.

4. CUIDADOS COM O PRODUTO

Para garantir que a pesagem realizada pelo **Prato de Pesagem PPS-01** obtenha sempre valores precisos, é indicado retirar os resíduos internos e higienizar o prato regularmente, utilizando esponja ou pano umedecido em água e sabão neutro.

Conectar o equipamento por intermédio de uma **Sonda K**.

Não conecte o equipamento diretamente no ramal das sondas, sob o risco de queima e perda de garantia.



> **Nunca utilize thinner ou outros solventes químicos na limpeza do prato de pesagem.**

> **Ao utilizar jato de alta pressão para realizar a limpeza, não molhar a célula de carga.**


1. INTRODUÇÃO

O **Prato de Pesagem Suspenso PPS-01** é utilizado para realizar a coleta de pesos de aves. Antes de instalar o seu produto **InoBram**, leia atentamente todas as instruções contidas neste manual.

Para que o **Prato de Pesagem Suspenso PPS-01** conserve suas características e funcione perfeitamente, é fundamental que as instruções descritas sejam seguidas.

2. CARACTERÍSTICAS DO PRODUTO


- > Pesagem até de aves até 6Kgs;
- > O número de aves sobre o prato não deve exceder o peso máximo permitido de 30Kg;
- > Ajuste de altura: Mínimo 1,86 - Máximo 3,12m;
- > É necessária uma **Sonda K** para receber as leituras da pesagem.




3. INSTALAÇÃO

3.1. Montagem

Para a instalação do produto, é preciso realizar a montagem do prato.
Para esta finalidade são enviados os componentes a seguir:




3.1.1. Procedimento



1º. No tubo 3/4" com base, insira o prato de pesagem, e usando uma chave de fenda fixe-o na base pela furação com os 3 parafusos 6x8 tipo fenda: **(fig. 1)**.

2º. O tubo 1" deve ser encaixado no tubo 3/4" com base. Fixe os tubos com aproximadamente 10cm de sobreposição **(fig.2)**.



3º. O terceiro tubo 3/4" é totalmente liso e sem furações. Encaixe-o nos tubos de 1". **(fig. 3)**

